

Achtung!
**Jetzt Brandmelder
tauschen und Risiko
minimieren.**

8
Jahre

DIN
14675



**§ Lückenlose
Sicherheit**
Brandmeldertausch
gemäß DIN 14675

Brandmeldertausch macht Sinn

Dauerhafte Funktionalität und Betriebssicherheit der gesamten Anlage

Neben der regelmäßigen Wartung und Instandhaltung durch qualifiziertes Fachpersonal sind gemäß DIN 14675 periodische Austauschzyklen zu berücksichtigen. Nur so können Sicherheitslücken in Folge von Alterungsprozessen der elektronischen Bauteile ausgeschlossen werden.

DIN
14675

Einflussfaktoren:



Die gesamte Brandmeldeanlage arbeitet nur so zuverlässig, wie es die Melder tun.

- Die Materialien unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess. Durch äußere Einflüsse kann dieser beschleunigt werden und so die Funktionssicherheit des Brandmelders beeinträchtigen.
- Brandmelder sind so ausgelegt, dass zur Branddetektion Rauch und/oder Wärme in die Messkammer gelangen. Auf gleichem Wege können aber auch Schmutzpartikel oder Staub dorthin geraten und Täuschungsalarme auslösen.
- Extreme Umgebungsbedingungen wie z. B. Wärme und Feuchtigkeit beschleunigen den Alterungsprozess der elektronischen Bauteile. Somit verändern sich die Detektions-eigenschaften der Melder.
- Unterschiedliche Melder-Technologien haben eine Auswirkung auf die Einsatzzeit der Melder, siehe Übersicht rechte Seite.

Was bedeutet das für Sie als Betreiber?	Hekatron empfiehlt:
Bei Betrieb einer baurechtlich geforderten BMA nach DIN 14675 müssen die in der Norm vorgegeben Instandhaltungsmaßnahmen eingehalten werden und damit auch die Austauschzyklen der installierten Brandmelder.	Erfüllen Sie Ihre Verkehrssicherungspflicht und stellen Sie sicher, dass Ihre Brandmelder dem definierten Zustand gemäß Zertifizierungsprüfung entsprechen. Nur so sind Sie als Betreiber auf der sicheren Seite!
Wer nicht nach der DIN 14675 handelt, könnte im Schadensfall ein erhöhtes Haftungsrisiko haben.	Setzen Sie neue Technologien ein: Brandmelder mit integrierter akustischer Alarmierung (MTD 533X-SCT) und Sprachmeldungen (MTD 533X-SPCT) oder dem neuen optionalen Leuchtringsockel. Fragen Sie Ihren Fachberichter!

Auszug aus der Norm DIN 14675:

Tauschzyklus	Auszug / regulierender Absatz aus DIN 14675	Handlungsempfehlung
5 Jahre	„Automatische punktförmige Melder ohne Verschmutzungskompensation oder automatische Kalibriereinrichtung, bei deren Prüfung vor Ort nicht festgestellt werden kann, ob das Ansprechverhalten in dem vom Hersteller festgelegten Bereich liegt, [...]“	Tauschen Sie Melder, die über keine Verschmutzungskompensation verfügen, schon nach 5 Jahren aus. Setzen Sie zukünftig auf Brandmelder mit Verschmutzungskompensation bzw. die neuen Meldetechnologien.
8 Jahre	„Automatische punktförmige Melder mit Verschmutzungskompensation oder automatische Kalibriereinrichtung, bei deren Prüfung vor Ort nicht festgestellt werden kann, ob das Ansprechverhalten in dem vom Hersteller festgelegten Bereich liegt, [...]“	Tauschen Sie Melder mit Verschmutzungskompensation, die ab Dezember 2006 in Betrieb genommen wurden, jetzt aus. Setzen Sie auf die neuen Meldetechnologien.
Theoretisch unbeschränkt	„Wird bei der jährlichen Überprüfung der Funktionsfähigkeit eines Brandmelders ein vom Hersteller vorgegebenes Prüfverfahren verwendet, mit welchem das [...] festgelegte Ansprechverhalten überprüft und nachgewiesen werden kann, so kann der Brandmelder bis zu dem Zeitpunkt im Einsatz bleiben, bei dem eine nicht zulässige Abweichung festgestellt wird.“	Nicht empfehlenswert! Ein wirtschaftliches Prüfverfahren zur Ermittlung der Ansprechschwelle der Melder vor Ort ist derzeit nicht bekannt. Der erforderliche Nachweis kann somit nicht erbracht werden.

Brandmeldertausch leicht gemacht

Ihre Chance für mehr Sicherheit

Vier Schritte zu mehr Sicherheit und vermindertem Risiko! Mit dem Brandmeldertausch gemäß DIN 14675 erfüllen Sie Ihre Verkehrssicherungspflicht für die folgenden 8 Jahre. Für Ihren Fachberichter ist der Brandmeldertausch reine Formsache.

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Instandhalter.
- 2 Lassen Sie sich beraten, ggf. bieten neue Technologien mehr Sicherheit und Komfort.
- 3 Beauftragen Sie Ihren Instandhalter mit dem Brandmeldertausch.
- 4 Legen Sie Wert auf qualifiziertes Personal für Wartung und Instandhaltung.

Neue Meldertechnologien – Lösungen von Hekatron mit einzigartiger CUBUS-Nivellierung® für noch mehr Täuschungsalarmsicherheit

Von Büro- und Verwaltungsgebäude, über Schulen, Hotels, Kliniken und Kantinen bis zu Einkaufszentren: Hekatron bietet für jede Anwendung die richtige Lösung, normkonform und auf dem neuesten Stand der Technik.

Rauch-Wärmemelder



MTD 533X

Rauch-Wärmemelder mit akustischer Alarmierung (und z.B. optionalem Leuchtringsockel)



MTD 533X-SCT

Rauch-Wärmemelder mit akustischer und sprachlicher Alarmierung



MTD 533X-SPCT

Rauch-Wärmemelder mit zusätzlicher CO-Detektion



CMD 533X



Unser Partner:

Ein Unternehmen der
Securitas Gruppe Schweiz

Hekatron Vertriebs GmbH

Brühlmatten 9

79295 Sulzburg

Telefon 07634 500-0

Fax 07634 6419

info@hekatron.de

www.hekatron.de